



2,92 m
2,11 m



4



6



5



3077/3500 FIRST
3162/3500 ETAPE



105 x 195
140 x 190
140 x 190
152 x 200 ou (76
x 200) x 2



2.0L 130 CV / 96 kW /
Mecca.



+ boiler ad gas

FIRST LINE ★★★★★

- Bianco
- Climatizzazione automatico di cabina
- Airbag conducente + passeggero
- Freno a mano elettrico
- Fix and go
- Sedili di cabina girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo
- Fodere sedili cabina coordinate con i tessuti cellula
- Retrovisori elettrici con sbrinatori
- Regolatore e limitatore di velocità
- ESP
- START & STOP
- Isolamento Gradino di ingresso
- Porta della cellula con finestra
- Tetto panoramico apribile
- Oblò panoramico (o 2 lucernari)
- Tende di separazione cellula/cabina
- Finestre doppio vetro con combinato oscurante/zanzariera
- Tende
- Cerniere ammortizzate per armadi
- Presa USB/USB-C
- Struttura IRP: tetto/pavimento/pareti poliestere, pavimento spessore 64 mm
- Technibox
- Paraurti verniciato
- Cerchi in acciaio 16" con copricerchi grigio
- FORD pass
- Fari e tergicristalli con accensione automatica
- Fendinebbia
- Pre-equipaggiamento TV
- Riscaldamento che utilizza il carburante del veicolo utilizzabile in marcia
- Illuminazione esterna sportello di ingresso
- Armadio
- Predisposizione pannello solare (MPPT ready)
- Pre-cablaggio della telecamera di retromarcia
- Connect : Autoradio DAB/Bluetooth con schermo tattile e comandi al volante e camera di retromarcia
- Safety FORD: Allarme anticollisione, controllo superamento corsia, sensore pioggia e luminosità, Sensori di pressione degli pneumatici, riconoscimento dei segnali di velocità
- Fissaggi Isofix

ETAPE LINE ★★★★★

FIRST LINE +

- Pannelli laterali grigio Matter
- Arredi con finitura ALTO
- Presa acqua esterna
- Cambio automatico a 8 velocità
- Cerchi in lega 16" black
- Specchio ingresso retro-illuminato
- Spogliatoio con cassette
- Presa gas esterna
- Porta d'entrata "lusso", chiusura centralizzata cabina/cellula
- Materasso confort letto principale
- Scarpiera
- Accessori: Tenda da sole esterna, pannello solare, zanzariera porta, plissettati cabina, kit installazione 2a batteria (potrebbe causare la perdita di un posto carta di circolazione)



Maggiori informazioni su questo veicolo